AGRIDRONE

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM

Số: 26102302/TB-AGRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHỤ LỤC THỜI HẠN BẢO HÀNH PIN MÁY BAY THÔNG MINH DB1050

I/ Định nghĩa:

Sản phẩm gốc: Là sản phẩm Pin Máy Bay Thông Minh DB1050 (BAX711-20000-52.5) chính hãng do DJI cung cấp tại thị trường Việt Nam chưa bị thay thế, chỉnh sửa hay can thiệp bởi bên thứ ba không được ủy quyền.

II/ Thời hạn bảo hành:


Bảng 1. Các linh kiện chính của sản phẩm gốc (Bảo hành thay thế)



Tên linh kiện	**Hình ảnh linh kiện**	**Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc**	**Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)**
Module nắp trên Pin Máy Bay Thông Minh DB1050		1500 lần sạc hoặc 12 tháng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
Các linh kiện còn lại		15 ngày	


Bảng 2. Các linh kiện chính của sản phẩm gốc (Bảo hành đổi mới)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
Cell Pin Máy Bay Thông Minh DB1050 (Áp dụng bảo hành đổi mới Pin Máy Bay Thông Minh DB1050)		1500 lần sạc hoặc 12 tháng (Tùy điều kiện nào đến trước)	1500 lần sạc hoặc 12 tháng (Tùy điều kiện nào đến trước)

Bảng 3. Trường hợp sản phẩm bị hư hỏng về mặt ngoại quan (Không được bảo hành)

Tình trạng	Hình ảnh minh họa
Biến dạng cổng pin	

Tình trạng	Hình ảnh minh họa
Cổng pin bị cháy	
Cổng pin bị đen	
Cổng pin bị ăn mòn	
Pin bị hỏng về mặt vật lý	

Tình trạng	Hình ảnh minh họa
Phần nắp trên của pin bị ăn mòn, ẩm mốc	
Pin bị nước ăn mòn	
Pin bị biến dạng	